

平成 29 年 1 月 31 日

お客様各位

### 点検整備費用の新価格について

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

点検整備費用の変更につきまして、2016年6月にご案内させていただいておりましたが、詳細をお知らせいたします。

貴社には大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒事情をご賢察のうえ、ご承諾いただきたくお願い申し上げます。

今度とも何卒弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

#### 水中切離装置切離装置部

型式	現行価格 (円)	新価格 (円)	主な理由
SA	50,000	85,000	製造終了後から 9 年経過し、交換部品が割高となった為
SMC	60,000	85,000	駆動部分の分解点検を付加した為
M	60,000	100,000	製造終了後から 10 年経過し、交換部品が割高となった為
MMC	60,000	100,000	駆動部分の分解点検を付加した為
L	115,000	115,000	水圧負荷状態での応答確認を付加した為
LGC, LGC-Ti	72,000	115,000	

#### セジメントラップ

型式	現行価格 (円)	新価格 (円)	主な理由
SMC7S-500, 7S-500ex	60,000	80,000	耐圧動作試験の付加の為
SMD13S-6000 (新型)	80,000	80,000	
SMD13W-6000	80,000	125,000	製造終了後から 10 年経過し、整備工数が増加した為
SMD21S-6000	80,000	125,000	
SMD26S-6000	80,000	125,000	製造終了後から 6 年経過し、整備工数が増加した為
SMD26S-6000 (新型)	80,000	80,000	

お問い合わせ先：日油技研工業株式会社第1営業部機器G

電話：03-3986-5222

Mail：ocean-g@nichigi.co.jp